

Comunicado No. 21
11 de octubre de 2024

Continúa Pemex supervisión de condiciones tras incidente en la refinería Deer Park

Petróleos Mexicanos (Pemex) informa que a partir de las 21:30h del 10 de octubre de 2024, el equipo de la refinería en Deer Park confirmó que la fuga de gas fue controlada en su totalidad y el sitio fue declarado seguro para retomar actividades.

Continúan los monitoreos a la calidad del aire de forma que podamos asegurar que no haya afectaciones a la comunidad. Asimismo, se mantiene el seguimiento a la evolución de los trabajadores que fueron trasladados a hospitales en la zona para su evaluación; la mayoría de ellos han sido dados de alta.

Como se informó esta mañana, lamentablemente se ha confirmado que dos contratistas fallecieron como resultado del incidente. Debido a que estos trabajadores son empleados de compañías proveedoras de servicios para Deer Park, no se puede revelar información detallada, pero nuestros pensamientos están con sus seres queridos.

Se han desplegado mecanismos de apoyo a nuestros trabajadores durante esta etapa.

Cabe señalar que, desde el inicio de este incidente, los equipos de la refinería han sostenido la cooperación plena con todas las agencias federales del gobierno de los Estados Unidos, con las autoridades locales del condado de Harris y con todos nuestros socios comerciales y proveedores de servicios, así como con las asociaciones de ayuda mutua de la región.

La refinería continúa operando de manera estable a baja carga, condición que se mantendrá durante el fin de semana, en tanto sea posible tener acceso a las áreas para realizar las inspecciones correspondientes.

La determinación de la causa raíz, así como las investigaciones externas sobre el incidente continúan hasta su finalización. Pemex informará sobre los hallazgos y el reforzamiento que sea necesario implementar como resultado de estos ejercicios.

--o0o--

